

## گزارش وضعیت همجواری ها و پایدارسازی

تاریخ:  
شماره پرونده:

مشخصات ملک	نام مالک:	منطقه شهرداری:	تعداد طبقات: زیرزمین: - کل:
	پلاک ثبتی:	ناحیه:	زیربنا: متر
	شماره پرونده شهرداری:	شماره پروانه ساختمانی:	نوع کاربری:
	آدرس ملک:	تاریخ صدور:	

مشخصات ناظر	نام:	شماره تلفن همراه:
	ام خانوادگی:	شماره تلفن ثابت:
	شماره نظام مهندسی:	پایه: يك رشته:

مشخصات ملک یا معبرهای مجاور ساختمان برای هر جهت به صورت کامل تکمیل گردد:

عمق گودبرداری پروژه: ۱,۸۰ متر

توضیحات	عمق زیرزمین از ۰,۰	نوع اسکلت	تعداد طبقه	قدمت	ساختمان یا معبر	شمالاً:
-	-	-	-	-	گذر	شمالاً:
-	-	-	-	-	حیاط	جنوباً:
زیرزمین فقط دارای عرض ۲ متر می باشد.	۱,۷۰ متر	مصالح بنایی	۲ طبقه	۴۰ ساله	ساختمان	شرقاً:
-	فاقد زیر زمین	فلزی	۵ طبقه	نوساز	ساختمان	غرباً:

توضیحات:

باتوجه به آنکه پلاک ضلع شرقی دارای بافتی فرسوده بوده و دارای پیش بخاری های عمیق در دیوار مشترک می باشد لذا تخریب دیوار فوق می بایستی توسط کارگران صاحب صلاحیت به آرامی و بوسیله قلم و تیشه صورت پذیرد ، و کلیه مراحل تخریب ضلع شرقی می بایستی با اطلاع و هماهنگی و زیر نظر اینجانب صورت پذیرد.

امضاء و مهر مهندس ناظر:  
تاریخ: ۱۳۹۳/ /

چگونگی پایدارسازی همجواری ها:

نام:	شماره نظام مهندسی:
نام خانوادگی:	تاریخ تأیید:
امضاء:	

مشخصات تأیید کننده - توسط سازمان تکمیل گردد